

KUSURLAR TABLOSU

S. No	METİN	KUSUR GRUPLARI	ARAÇ SINIFI	ARAÇ CİNSİ
Aracın Tespiti				
Şasi No./Fabrika Tip Etiketi/Diğer Etiketler/Araç Ruhsatı				
1	Araç şasi No.: bulunamıyor.	EM	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
2	Araç şasi No.: orijinal değil/yok/okunamıyor.	EM		
3	Araç şasi No.: yanlış/tam değil.	EM		
4	Motor No.: bulunamıyor.	HK		
5	Motor No.: orijinal değil/yok/okunamıyor.	HK		
6	Motor No.: yanlış/tam değil.	HK		
7	Araç rengi ruhsatta belirtilen renkle aynı değil.	AK		
8	Fabrika tip etiketi: yok	HK		
9	Fabrika tip etiketi: gevşek/okunamıyor/eksik veya yanlış bilgiler var	HK		
10	Araç Ruhsatı: okunamıyor/yıpranmış/muayene kaşesi için yer yok	AK		
Ön /arka plaka				
11	Plaka: ön/arka şeffaf örtü ile kaplı/folyo ile kaplanmış	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
12	Ön plaka: gevşek/hasarlı/zor okunuyor	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER,
13	Ön plaka: yanlış montaj alanı/folyo plaka.	HK		
14	Ön plaka: yanlış ebatlarda/etiketleme/ruhsat damgası yok	HK		
15	Ön plaka: yok (ARKA PLAKA MEVCUT)	HK		
16	Arka plaka: gevşek/hasarlı/zor okunuyor	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
17	Arka plaka: yanlış montaj alanı/yeri değiştirilmiş	HK		
18	Arka plaka: yanlış ebatlarda/etiketleme/ruhsat damgası yok	HK		
19	Arka plaka: yok (ÖNPLAKA MEVCUT)	HK		
Fren Sistemi				
Servis Fren Sistemi				
20	Asgari frenlemeye ulaşamıyor.	EM	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
Ön Servis freni				
21	Ön servis freni: fren tek tarafta etkili	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
22	Ön servis freni: fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil (% 30'dan daha büyük)	AK		
23	Ön servis freni: fren etkisi çok düşük veya çok fazla	AK		
24	Ön servis freni: fren sürtünme değeri salgılı	HK		
25	Ön servis freni: fren tamamen çözülmüyor	AK		
26	servis freni: Fren sistemi uygunsuz monte edilmiş	AK		
Arka servis freni				
27	Arka servis freni: fren tek tarafta etkili	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
28	Arka servis freni: fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil (% 30'dan daha büyük)	AK		
29	Arka servis freni: fren etkisi çok düşük veya çok fazla	AK		
30	Arka servis freni: fren sürtünme değeri salgılı	HK		
31	Arka servis freni: fren tamamen çözülmüyor	AK		

Kademelendirme / orantılı yükselme			
32	Kademelendirme: servis freni kademelendirmesi çok zayıf	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
33	Kademelendirme: servis freni aniden kilitliyor	AK	
34	Kademelendirme: servis freni çok düşük kademelendiriliyor	AK	
35	Kademelendirme: park freni aniden kilitliyor	AK	
36	Kademelendirme-ALB: boşta fren basıncı çok düşük	AK	
37	Kademelendirme-ALB: boşta fren basıncı çok yüksek	AK	
38	Orantılı yükselme: balata yavaş ve sıkma süresi çok uzun	AK	
39	Orantılı yükselme: servis freni çok yavaş çözülüyor	AK	
40	Orantılı yükselme: el freni çok yavaş çözülüyor	HK	
Fren Sistemi Sızdırmazlığı			
41	Fren sistemi: sızdırıyor	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
42	Fren sistemi sızdırıyor: ön sol kısımda	AK	
43	Fren sistemi sızdırıyor: ön sağ kısımda	AK	
44	Fren sistemi sızdırıyor: arka sol kısımda	AK	
45	Fren sistemi sızdırıyor: arka sağ kısımda	AK	
46	Fren sistemi sızdırıyor: aracın orta kısmında	AK	
47	Fren sistemi sızdırıyor: ana fren merkez silindiri/fren kuvvetlendirici kısmında	AK	
Yardımcı frenleme sistemi			
48	Yardımcı frenleme sistemi: frenleme etkisi yeterli değil	AK	1 / 2 / 3 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ
El freni etkisi			
49	El freni: frenleme etkisi yeterli değil	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
50	El freni: aniden etki veriyor	HK	
51	El freni: Fren sistemi uygunsuz monte edilmiş	HK	
El frenin eşit dağılımı			
52	El freni: tek taraflı	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
53	El freni: frenleme etkisinde hafif farklılık var	HK	
54	El freni: sürtünme değeri değişken	HK	
Daimi (yardımcı) fren sistemi			
55	Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisiz	AK	1 / 2 / 3 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK
56	Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi çok düşük, ikaz doğrulama yapılamıyor/ kademelendirilemiyor	AK	
57	Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi çok yüksek, ikaz doğrulama yapılamıyor	AK	
58	Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi yok/tertibat sökülümüş	AK	
59	Daimi (yardımcı) fren sistemi: retarder uygunsuz monte edilmiş	HK	
60	Daimi (yardımcı) fren sistemi: Retarder: bağlantısı yeterli değil/hasarlı	AK	
61	Daimi (yardımcı) fren sistemi: Retarder: yanlış tip	AK	
62	Daimi (yardımcı) fren sistemi: hava kaçakları/sızdırıyor/ boruları hasarlı	AK	
Römork freni			
63	Römork freni: etkisi yeterli değil	AK	3 / 5 RÖMORK, YARI RÖMORK,
64	Römork freni: etkisi yok	EM	
Yay kurmalı fren sistemi			
65	Yay kurmalı fren sistemi: etkisi/fonksiyonu yok	AK	1 / 2 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ
66	Yay kurmalı fren sistemi: hava kaçırıyor	AK	

Kompresör/Doldurma süresi				
67	Kompresör: kompresör kayışı yıpranmış	HK	1 / 2	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ
68	Kompresör: doldurma süresi çok uzun	HK		
69	Kompresör: yağ pompalıyor/basınç regülatöründe yağ kaçağı var	AK		
70	Kompresör: hava kurutucu sonradan monte edilmiş	HK		
71	Kompresör: doldurma süresi çok kısa	AK		
72	Kompresör: sistem kesme basıncı çok yüksek	AK		
73	Kompresör: sistem kesme basıncı çok düşük	AK		
Enerji deposu/Basınçlı hava tankı				
74	Basınçlı hava tankı: hasarlı sızdırıyor	AK	1 / 2 / 3	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK
75	Basınçlı hava tankı: paslanmış	HK		
76	Basınçlı hava tankı: onaysız	AK		
77	Basınçlı hava tankı: yeterince düzgün monte edilmemiş/ emniyetsiz	AK		
78	Basınçlı hava tankı: tip etiketi yok/okunamıyor	HK		
79	Basınçlı hava tankı: hatalı tamir edilmiş	HK		
80	Basınçlı hava tankı: su boşaltma sistemi uygun değil	HK		
81	Basınçlı hava tankı: su boşaltma valfi sızdırıyor/çalışmıyor	HK		
82	Enerji deposu: hasarlı sızdırıyor	AK		
83	Enerji deposu: paslanmış	HK		
84	Enerji deposu: onaysız	AK		
Fren kuvvetlendirici/Ana fren merkez silindiri				
85	Fren kuvvetlendirici/ana fren merkez silindiri: etkisiz/ sızdırıyor	AK	4 / 5 / 6	TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL
86	Fren kuvvetlendiricisi: hasarlı	AK		
87	Fren kuvvetlendiricisi: sızdırıyor	AK		
88	Ana fren merkez silindiri: pedala basınca yavaş düşüyor/ sızdırıyor/pompalamak mümkün/yaylanan pedal basıncı	AK	4 / 5 / 6 / 8	TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
89	Ana fren merkez silindiri: montaj alanı/pedala basınca eğiliyor/bağlantıları uygun değil	AK		
90	Ana fren merkez silindiri: toz körüğü yok/hasarlı	HK		
91	Fren hidrolik yağı deposu: fren hidrolik yağ seviyesi çok düşük	HK		
92	Fren hidrolik yağı deposu/kapağı: hasarlı uydurulmuş/sızdırıyor	HK		
93	Fren hidrolik yağı deposu: yanlış fren hidroliği	HK		
Pedal/Fren kol boşluğu				
94	servis freni: pedal/fren kol boşluğu çok fazla	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
95	servis freni: pedal/fren kol hareketi rezervi çok az	HK		
96	servis freni: pedal/fren kol boşluğu çok kısa	HK		
97	servis freni: pedal lastiği yıpranmış/yok	HK		
98	servis freni: pedal-/fren kol yataklamasında boşluk var/zor çalışıyor	HK		
El fren kolu çekme boşluğu/kilitleme sistemi				
99	El freni kilit sistemi: kol çekme boşluğu	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
100	El freni kilit sistemi: zor çalışıyor/hasarlı/yataklama boşluğu var	HK		
101	El freni kilit sistemi: çalışmıyor	HK		
102	El freni kilit sistemi: sıkışık/onaysız.	HK		
103	El fren kolu çekme boşluğu: çok fazla	HK		
104	El fren kolu çekme boşluğu: çok küçük	HK		

Fren telleri/-çubukları				
105	Fren telleri/fren çubukları/yönlendirme roleri: zor çalışıyor	HK	1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
106	Fren tel(leri): yeterince sabitlenmemiş	HK		
107	Fren tel(leri): hasarlı/sürtünmeden dolayı yıpranmış/çatlak	HK		
108	Fren tel(leri): düzgün değil/yönlendirme rolesi yok/yarı çaplar çok küçük	AK		
109	Fren tel(leri): kuru çalışıyor	HK		
110	Fren tel(leri): yönlendirme roleri/yataklaması hasarlı/zor çalışıyor	HK		
111	Fren telleri/fren çubukları: fren ayar circırı çalışmıyor	AK		
112	Fren çubukları: hasarlı/bükülmüş/yataklama boşluğu/zor çalışıyor	AK		
113	Fren çubukları: uygun monte edilmemiş	HK		
114	Fren çubukları: hatalı tamir edilmiş	HK		
Fren milleri /-kolları / ayarlayıcılar				
115	Fren milleri /-kolu: hasarlı	AK	1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
116	Fren milleri /-kolu: uygun monte edilmemiş	HK		
117	Fren milleri /-kolu: yataklama boşluğu var	AK		
118	Fren milleri /-kolu: zor çalışıyor	HK		
119	Fren milleri /-kolu: hatalı tamir edilmiş	HK		
120	Fren milleri /-kolu: uygun olmayan tahvil oranı.	AK		
121	Fren milleri /-kolu: bükülmüş/kırılmış	AK		
122	Fren milleri /-kolu: değiştirilmiş	HK		
123	Fren milleri /-kolu: otomatik ayarlama etkin değil	AK		
Ön fren boruları sol/sağ				
124	Ön fren boruları sol/sağ: paslı	HK	1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
125	Ön fren boruları sol/sağ: hasarlı	AK		
126	Ön fren boruları sol/sağ: sürtüyor	HK		
127	Ön sol fren borusu: çok fazla korozyon var	HK		
128	Ön sağ fren borusu: çok fazla korozyon var	HK		
129	Ön sol fren borusu: uygun olarak serilmemiş/uygun monte edilmemiş	HK		
130	Ön sağ fren borusu: uygun olarak serilmemiş/uygun monte edilmemiş	HK		
131	Ön sol fren borusu: sızdırıyor	AK		
132	Ön sağ fren borusu: sızdırıyor	AK		
Sol/sağ arka fren boruları				
133	Sol/sağ arka fren boruları: paslı	HK	1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
134	Sol/sağ arka fren boruları: hasarlı	AK		
135	Sol/sağ arka fren boruları: sürtüyor	HK		
136	Sol arka fren borusu: çok fazla korozyon var	HK		
137	Sağ arka fren borusu: çok fazla korozyon var	HK		
138	Sol arka fren borusu: uygun olarak serilmemiş/uygun monte edilmemiş	HK		
139	Sağ arka fren borusu: uygun olarak serilmemiş/uygun monte edilmemiş	HK		
140	Sol arka fren borusu: sızdırıyor	AK		
141	Sağ arka fren borusu: sızdırıyor	AK		

Orta fren boruları				
142	Orta fren boruları: paslı	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
143	Orta fren boruları: hasarlı	AK		
144	Orta fren boruları: sürtüyor	HK		
145	Orta fren boruları: uygun olarak serilmemiş/uygun monte edilmemiş	HK		
146	Orta fren boruları: çok fazla korozyon var	HK		
147	Orta fren boruları: sızdırıyor	AK		
Sol/sağ ön fren hortumları				
148	Sol/sağ ön fren hortumları: hasarlı	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
149	Sol/sağ ön fren hortumları: balon yapmış	AK		
150	Sol/sağ ön fren hortumları: sürtüyor	HK		
151	Sol ön fren hortumu: sızdırıyor	AK		
152	Sağ ön fren hortumu: sızdırıyor	AK		
153	Sol ön fren hortumu: uygun olarak serilmemiş/uygun monte edilmemiş/dönük	HK		
154	Sağ ön fren hortumu: uygun olarak serilmemiş/uygun monte edilmemiş/dönük	HK		
Orta ve sol/sağ arka fren hortumları				
155	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: hasarlı	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
156	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: balon yapmış	AK		
157	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: sürtüyor	HK		
158	Orta ve sol arka fren hortumu: sızdırıyor	AK		
159	Orta ve sağ arka fren hortumu: sızdırıyor	AK		
160	Orta ve sol arka fren hortumu: uygun olarak serilmemiş/ uygun monte edilmemiş/dönük	HK		
161	Orta ve sağ arka fren hortumu: uygun olarak serilmemiş/ uygun monte edilmemiş/dönük	HK		
Fren silindiri, Silindir kursu, Toz körükleri				
162	Fren silindiri: sızdırıyor	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
163	Fren silindiri: kurs boyu çok büyük	AK		
164	Fren silindiri: pistonlar zor çalışıyor	AK		
165	Fren silindiri: uygun monte edilmemiş	HK		
166	Fren silindiri: toz körükleri hasarlı	HK		
167	Fren silindiri: toz körükleri yok	AK		
168	Fren silindiri: geri dönüş mekanizması hasarlı,	AK		
169	Geri dönüş mekanizma sistemi: yok	AK		
Mekanik (römork) freni sistemi / Kopma halatı				
170	Mekanik (römork) fren: fren sistemi onaylı değil/hasarlı	AK	3 / 5	RÖMORK, YARI RÖMORK
171	Mekanik (römork) fren: tip etiketi yok	HK		
172	Mekanik (römork) fren: geri hareket kilidi yok/hasarlı	AK		
173	Mekanik (römork) fren: çubuklar ve körükler aşınmış	AK		
174	Mekanik (römork) fren: amortisör hasarlı/etkisiz	HK		
175	Mekanik (römork) fren: düzenleme yetkisi gerekli/hatalı	HK		
176	Mekanik (römork) fren/dengeleme sistemi: dengesiz çalışıyor	AK		
177	Mekanik fren yolu: çok büyük; sona kadar dayanıyor (vuruyor)	AK		
178	Mekanik fren yolu: çok az;	AK		
179	Kopma halatı/haika: yok/hasarlı/kopuk	AK		

Fren regülatörünün fonksiyonu/Ayarı				
180	Fren regülatörü: çalışmıyor	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL,
181	Fren regülatörü: hasarlı/ayar çubuğu hatalı/yay hasarlı	AK		
182	Fren regülatörü: yanlış kapanıyor/yanlış ayarlanmıştır	AK		
183	Fren regülatörü: sızdırıyor/paslanmış, çalışmıyor	AK		
184	Fren regülatörü: uygun monte edilmemiş	HK		
185	Dört yollu emniyet valfi: çalışmıyor	AK		
186	Fren regülatörü: sonradan uygun olmayan montaj/değiştirme monte edilmiş/ değiştirilmiş	AK		
187	Fren valfleri/fren regülatörü: imalatçı firmanın talimatına göre ayarlı değil.	HK		
188	ALB-kumanda çubuğu: bükülmüş/gevşek/yataklama hasarlı	AK		
Havalı frenler – kaplin kafaları				
189	Fren kaplin kafası/basınç kontrol ucu: sızdırıyor/hasarlı/ yanlış takılmış/gevşek	AK	1 / 2 / 3 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK TRAKTÖRLER,
190	Tekli fren kaplin kafası: koruma kapağı yok/hasarlı	HK		
191	Tekli fren kaplin kafası: valf sıkı	HK		
192	Çiftli fren kaplin kafaları: sızdırıyor	AK		
193	Çiftli fren kaplin kafaları: koruma kapak(ları) yok/hasarlı	HK		
194	Çiftli fren kaplin kafaları: renkleri tanımlanmamış	HK		
195	Çiftli fren kaplin kafaları: değiştirilmiş	HK		
196	Basınç kontrol ucu bağlantıları: boru bağlantıları çok uzun/ uygun olarak serilmemiş/gevşek	HK		
Fren kampanaları/-diskleri				
197	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri): aşınmış/paslanmış	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
198	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri): yağlı	AK		
199	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri): ovallik var/yanal kalınlık çok az/salgılı, aşınma sınırına ulaşmış/kırılma/kırılma tehlikesi	EM		
200	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri): hasarlı/çatlak/çatlaklar/ taşıma plakası yetersiz	AK		
201	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): aşınmış/paslanmış	HK		
202	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): yağlı	AK		
203	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): ovallik var/yanal kalınlık çok az/salgılı, aşınma sınırına ulaşmış/kırılma/kırılma tehlikesi	EM		
204	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): hasarlı/çatlak/çatlaklar/ taşıma plakası yetersiz	AK		
205	Fren kampana(ları)/ -disk(leri): takviye plakası yok/ paslanarak kırılmış	AK		
Fren balataları ön/arka				
206	Ön fren balataları: aşınma sınırına ulaşılmış/sınır aşılmış.	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
207	Ön fren balataları: yağlanmış	AK		
208	Ön fren balataları: uygun monte edilmemiş.	HK		
209	Arka fren balataları: aşınma sınırına ulaşılmış/sınır aşılmış.	AK		
210	Arka fren balataları: yağlanmış	AK		
211	Arka fren balataları: uygun monte edilmemiş	HK		
212	Fren balataları: aşınma göstergesi/sürtünme yüzeyi bozuk	HK		
Frenlerin Serbestliği				
213	Frenler: serbest çalışmıyor, ayarlanmıyor	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
214	Servis freni: önce fren sisteminin basıncını boşaltıldıktan sonra frenlerin serbest kalmaması,	AK		
215	Ön servis freni: tamamen bırakmıyor/sıkı	AK		
216	Arka servis freni: tamamen bırakmıyor/sıkı	AK		
217	Ei freni: tamamen bırakmıyor/sıkı	HK		
218	Durak freni: tamamen bırakmıyor/sıkı	HK		

Kontrol bağlantı uçları				
219	Kontrol bağlantı uçları: sızdırıyor/hasarlı	HK	1 / 2 / 3 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TRAKTÖRLER
220	Kontrol bağlantı uçları: sıkı/açılmıyor	HK		
221	Kontrol bağlantı uçları: yok	HK		
ALB-etiketi				
222	ALB-etiketi: yok	HK	1 / 2 / 3	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK
223	ALB-etiketi: tam olarak yazılmamış	HK		
224	ALB-etiketi: yanlış bilgiler var	HK		
225	ALB-etiketi: okunamıyor	HK		
Basınç göstergesi/Manometre				
226	Basınç göstergesi/manometre: çalışmıyor	AK	1 / 2 / 3 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TRAKTÖRLER
227	Basınç göstergesi: çok geç devreye giriyor	HK		
228	Basınç göstergesi: çok erken devreye giriyor	HK		
229	Basınç göstergesi/kontrol lambası: çalışmıyor	HK		
230	Basınç göstergesi: yok	AK		
231	Manometre: göstermiyor/hasarlı	AK		
232	Manometre: doğru göstermiyor	AK		
Yay kurmalı el fren sistemi				
233	Yay kurmalı el fren sistemi: İkaz sistemi çalışmıyor	HK	1 / 2 / 3	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK
ABS - Otomatik blokaj önleyici				
234	ABV/ABS ikaz sistemi: çalışmıyor	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
235	ABV/ABS ikaz lambası: çalışmıyor	HK		
236	ABV/ABS sistemi bozuk/ikaz sistemi üzerinden hata bildirimi (kontrol lambası)	HK		
Basınç emniyet valfi				
237	Basınç emniyet valfi çalışmıyor	AK	1 / 2 / 3	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK
Kopma Emniyeti				
238	Çekici araçlarda kopma emniyeti: yay kurmalı (el freni) kombi silindirin havası boşalıyor	EM	1 / 2 / 3 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TRAKTÖRLER
239	Çekici araçlarda kopma emniyeti: hava tankı borusu kendi kendine hava tahliyesini uygulayamıyor	EM		
240	Römorklarda kopma emniyeti: römork kendiliğinden frenleme yapmıyor	AK		
Direksiyon Sistemi				
Direksiyon - son dayama				
241	Direksiyon son dayaması: yok/yanlış pozisyonda/etkisiz	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
242	Direksiyon son dayaması: hasarlı	AK		
243	Direksiyon son dayaması: hatalı tamir edilmiş	HK		
244	Direksiyon son dayaması: yanlış ayarlanmış	HK		
Direksiyon - Dayama noktaları				
245	Direksiyon:tutukluluk yapıyor	EM	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
246	Direksiyon: zor çalışıyor	AK		
247	Direksiyon: geri dönmüyor	AK		
248	Direksiyon: kilitleme noktaları yok.	AK		
249	Direksiyon: sabit dururken direksiyonu çevirince ses geliyor	HK		
Direksiyon - Boşluk				
250	Direksiyon boşluğu çok fazla	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER

Direksiyon Simidi/ Direksiyon				
251	Direksiyon simidi/direksiyon: hasarlı	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
252	Direksiyon simidi/direksiyon: uygun monte edilmemiş	HK		
253	Direksiyon simidi/direksiyon: emniyetli değil	AK		
254	Direksiyon simidi/direksiyon: orijinal değil	HK		
255	Direksiyon simidi/direksiyon: dönük monte edilmiş	HK		
256	Direksiyon simidi: onaysız direksiyon göbeği takılmış	AK		
Direksiyon yataklama/Direksiyon kolonu				
257	Direksiyon yataklama: çok fazla boşluk	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
258	Direksiyon yataklama: içeri girmiş/hasarlı	AK		
259	Direksiyon yataklama: kilitleme noktaları yok	AK		
260	Direksiyon kolonu: gevşek/uygun monte edilmemiş/ hasarlı	AK		
261	Direksiyon kolonu: lastik takoz hasarlı/uygun monte edilmemiş	HK		
262	Direksiyon kolonu: toz körükleri hasarlı	HK		
263	Direksiyon kolonu: mafsal boşluğu UYGUN DEĞİL	AK		
Direksiyon dişli kutusu- toz körükleri				
264	Direksiyon dişli kutusu- toz körük(leri): hasarlı/gevşek/ sızdırıyor	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
265	Direksiyon dişli kutusu- toz körük(leri): yok/eksik	HK		
266	Direksiyon dişli kutusu- toz körüğü: sol körük yok	HK		
267	Direksiyon dişli kutusu- toz körüğü: sağ körük yok	HK		
268	Direksiyon dişli kutusu- toz körüğü: sol körük hasarlı	HK		
269	Direksiyon dişli kutusu- toz körüğü: sağ körük hasarlı	HK		
Direksiyon dişli kutusu -sızdırmazlık				
270	Direksiyon dişli kutusu -sızdırmazlık: körük(leri) patlak	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
271	Direksiyon dişli kutusu -sızdırmazlık: körük(leri) hasarlı	HK		
272	Direksiyon dişli kutusu: hidrolik boruları sızdırıyor	HK		
273	Direksiyon dişli kutusu: hidrolik boruları gevşek	HK		
274	Direksiyon dişli kutusu: hidrolik boruları hasarlı	HK		
275	Direksiyon dişli kutusu: hidrolik boruları sürtüyor	HK		
276	Direksiyon dişli kutusu: direksiyon yağ seviyesi çok düşük	HK		
Direksiyon dişli kutusu - sabitleme bağlantısı				
277	Direksiyon dişli kutusu-sabitleme: gevşek	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
278	Direksiyon dişli kutusu-sabitleme: kırılmış	AK		
279	Direksiyon dişli kutusu-sabitleme: korozyon	HK		
280	Direksiyon dişli kutusu-sabitleme: yeterli değil/emniyetsiz	AK		
281	Direksiyon dişli kutusu-sabitleme: çatlak/kırık	AK		
282	Direksiyon dişli kutusu-sabitleme: lastik yataklama/yataklar hasarlı	HK		
283	Direksiyon dişli kutusu-sabitleme: lastik yataklama yağ ile erimiş	HK		
Direksiyon mafsalı/-göbek diski				
284	Direksiyon mafsal(ları): çok fazla boşluk	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
285	Direksiyon mafsal(ları): çok fazla boşluk /solda çok fazla boşluk/ortada boşluk	AK		
286	Direksiyon mafsal(ları): çok fazla boşluk /sağda çok fazla boşluk/ortada boşluk	AK		
287	Direksiyon mafsal(ları): emniyetsiz/dönük/gerilimli monte edilmiş/solda/ortada	AK		
288	Direksiyon mafsal(ları): emniyetsiz/dönük/gerilimli monte edilmiş/sağda/ortada	AK		
289	Direksiyon mafsal(ları): toz kapak(ları) hasarlı/yok	HK		
290	Direksiyon göbek diski: hasarlı/çatlamış/şişmiş	AK		
291	Direksiyon göbek diski: uygun monte edilmemiş	HK		
292	Direksiyon göbek diski: Şasi kablo yok/bağlanmamış	HK		

İtme-/Rot kolları				
293	İtme- rot kolları: hasarlı/bükülmüş/kırılma tehlikesi	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
294	İtme- rot kolları: hatalı tamirat	HK		
295	İtme- rot kolları: uygun monte edilmemiş/emniyetsiz	AK		
296	İtme- rot kolları: ara boşluğu yeterli değil/sürtüyor	HK		
297	İtme- rot başı: soldaki kafada boşluk/toz lastiği hasarlı/yırtık.	HK		
298	İtme- rot başı: sağdaki kafada boşluk/toz lastiği hasarlı/yırtık.	HK		
Kutu tipi direksiyon dişli kutusu				
299	Kutu tipi dişli kutusu: yerinden oynamış/boşluk çok büyük	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER,
300	Kutu tipi dişli kutusu: uygun monte edilmemiş/ emniyetsiz	AK		
301	Kutu tipi dişli kutusu: civataları gevşek/yok	HK		
302	Kutu tipi dişli kutusu: korozyon	HK		
Direksiyon kolu				
303	Direksiyon kolu: fazla boşluk	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
304	Direksiyon kolu: bükülmüş/çatlamış/hasarlı/kırılma tehlikesi	AK		
305	Direksiyon kolu sağ: uygun monte edilmemiş/ emniyetsiz	AK		
306	Direksiyon kolu sol: uygun monte edilmemiş/ emniyetsiz	AK		
307	Direksiyon kolu sağ: hatalı tamir edilmiş	HK		
308	Direksiyon kolu sol: hatalı tamir edilmiş	HK		
309	Direksiyon kolu yatağı: sol yerinden oynamış/dikey boşluk	AK		
310	Direksiyon kolu yatağı: sağ yerinden oynamış/dikey boşluk	AK		
311	Direksiyon kolu: korozyon	HK		
Direksiyon bağlantı kolu/-teli				
312	Direksiyon bağlantı kolu: hasarlı/kırılma tehlikesi	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
313	Direksiyon bağlantı kolu: çatlamış/çökmüş	AK		
314	Direksiyon bağlantı kolu: hatalı tamir edilmiş	HK		
315	Direksiyon bağlantı kolu: uygun monte edilmemiş/ emniyetsiz	AK		
316	Direksiyon teli(leri): hasarlı	AK		
317	Direksiyon teli(leri): gerilimi çok düşük	HK		
318	Direksiyon teli(leri): uygun monte edilmemiş/ emniyetsiz	AK		
319	Direksiyon teli(leri): sürtüyor/sürtünüyor	HK		
Direksiyon amortisörü				
320	Direksiyon amortisörü: sızdırıyor	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
321	Direksiyon amortisörü: sabitleme bağlantısı	HK		
322	Direksiyon amortisörü: hasarlı	HK		
323	Direksiyon amortisörü: fonksiyonu/etkisi zayıf	HK		
324	Direksiyon amortisörü: fonksiyonu/etkisi yok	HK		
325	Direksiyon amortisörü: sabitleme gevşek/yeterli değil	HK		
326	Direksiyon amortisörü: değiştirilmiş	HK		
327	Direksiyon amortisörü: sonradan monte edilmiş	HK		
328	Direksiyon amortisörü sökülmüş	AK		
Servo direksiyon/Ek direksiyon/Borular/Hortumlar				
329	Servo direksiyon: sızdırıyor	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
330	Servo direksiyon: hasarlı/uygun monte edilmemiş/ emniyetsiz	AK		
331	Servo direksiyon: yetersiz/yeterince etkili değil/fonksiyonu az	HK		
332	Servo direksiyon için borular/hortumlar: sızdırıyor, yağ kaçırıyor/yağ kaçakları	HK		
333	Servo direksiyon için borular/hortumlar: hasarlı	HK		
334	Servo direksiyon için borular/hortumlar: uygun olarak serilmemiş veya bağlanmamış	HK		
335	Servo direksiyon için borular/hortumlar: sürtüyor	HK		
336	Servo direksiyon: ikaz sistemi (kontrol lambası) üzerinden hata bildirimi	HK		
337	Servo direksiyon hidrolik deposu: hidrolik seviyesi çok düşük	HK		

Görüş Alanı			
Görüş/Camlar/Güneşlik			
338	Camlar/Görüş: hasarlı/çizilmiş/sınırlı görüş	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
339	Görüş: oldukça sınırlı/aksesuar var/etiketler/yapıştırma etiketler/folyolar vb. var	HK	
340	Ön cam: çizik izleri/hafif hasarlı	HK	
341	Ön cam: onaysız	AK	
342	Camlar: sonradan boyanmış/sonradan film yapıştırılmış/folyoların montaj izni yok	HK	
343	Güneşlik yok/hasarlı, sürücü tarafı için gerekli	HK	
344	Camlar: sürücünün görüş alanında hasar (taş çarpması) var	HK	
Dikiz aynası			
345	Dikiz aynası: mat/lekeli/hasarlı/gevşek	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
346	Dış dikiz aynası: yanlış monte edilmiş/çok düşük görüş alanı/ayarlanamıyor	HK	
347	Dış dikiz aynası: sağda yok	HK	
348	Dış dikiz aynası: solda yok	AK	
349	Sürüş/geniş açılı aynası/diğer aynalar: yok/hasarlı	HK	
350	İç dikiz aynası: mat/lekeli/hasarlı veya gevşek	HK	
351	İç dikiz aynası: yanlış monte edilmiş/çok düşük görüş alanı/ ayarlanamıyor	HK	
352	İç dikiz aynası: yok	HK	
Cam sileceği/Cam yıkama sistemi			
353	Cam sileceği: etkisi/fonksiyonu/silecek süpürgeleri yıpranmış	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
354	Cam sileceği: çok fazla boşluk/yataklama boşluğu var	HK	
355	Cam sileceği: durma pozisyon hatası	HK	
356	Cam sileceği: görüş alanı yeterli değil	HK	
357	Cam sileceği: yok	AK	
358	Cam sileceği: Arka cam silecek süpürgesi aşınmış/hasarlı/ arızalı	HK	
359	Cam yıkama sistemi: çalışmıyor	AK	
360	Far yıkama sistemi: yıkama pozisyonu uygun değil	HK	
361	Far yıkama sistemi: çalışmıyor	HK	
362	Cam yıkama/far yıkama su deposu: yıkama suyu çok az/yok	HK	
Aydınlatma Tertibatları/Elektrik			
Far-Cam/Reflektör			
363	Far-cam/reflektör: yok/yanlış/hasarlı/içi nemli/sızdırıyor	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
364	Far reflektörü: mat/kör/paslanmış	AK	
365	Far: montaj pozisyonu hatalı	AK	
366	Far: onaysız	HK	
Kısa huzmeli far			
367	Kısa huzmeli far: ayarı çok yüksek/düşük, yönü hatalı	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
368	Kısa huzmeli far: Her iki far veya bir tanesi fonksiyonunu yerine getirmiyor	AK	
369	Kısa huzmeli far: ışık şiddeti zayıf/azalmış	HK	
370	Kısa huzmeli far: yanlış renk	AK	
371	Kısa huzmeli far: montaj pozisyonu/sayısı uygun değil	HK	
372	Kısa huzmeli far: aksesuarla (kısmen) kapatılmış	HK	
373	Kısa huzmeli far: bağlantısı gevşek	HK	
374	Kısa huzmeli far: elektrik bağlantısı yanlış	HK	
375	Kısa huzmeli far: ampul(ler) dönük takılmış	HK	
376	Kısa huzmeli far: Far yükseklik ayarlayıcısı yok/çalışmıyor	HK	

Uzun far				
377	Uzun huzmeli far: ayarı çok yüksek/düşük, yönü hatalı	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
378	Uzun huzmeli far: her iki far veya bir tanesi fonksiyonunu yerine getirmiyor	AK		
379	Uzun huzmeli far: ışık şiddeti zayıf/azalmış	HK		
380	Uzun huzmeli far: yanlış renk	AK		
381	Uzun huzmeli far: montaj pozisyonu/sayısı uygun değil	HK		
382	Uzun huzmeli far: aksesuarla (kısmen) kapatılmış	HK		
383	Uzun huzmeli far: bağlantısı gevşek	HK		
384	Uzun huzmeli far: elektrik bağlantısı yanlış	HK		
385	Uzun huzmeli far: ampul(ler) dönük takılmış	HK		
Park lambaları				
386	Park lamba(ları): yok/bazıları yanmıyor	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
387	Sınır lamba(ları): bir kısmı yanmıyor	HK		
388	Sınır lamba(ları): camı hasarlı	HK		
389	Sınır lamba(ları): izinsiz sayıda kullanılmış/rengi/montaj pozisyonu uygun değil	HK		
390	Park lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor/bazıları yanmıyor	HK		
391	Park lamba(ları): camı hasarlı/uygun olmayan renk	HK		
392	Park lamba(ları): montaj pozisyonu uygun değil	HK		
Sis farı				
393	Sis farı: ayar/yön	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
394	Sis farı: fonksiyonunu yerine getirmiyor.	HK		
395	Sis farı: ışık şiddeti zayıf/önü kapatılmış	HK		
396	Sis farı: camı hasarlı/reflektörü mat/hasarlı	HK		
397	Sis farı: montaj pozisyonu/sayısı uygun değil	HK		
398	Sis farı: bağlantısı gevşek	HK		
399	Sis farı: elektrik bağlantısı yanlış/montaj pozisyonu uygun değil	HK		
İlave Lambalar/-Farlar				
400	İlave lamba(lar): ayar/yön hatası	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
401	İlave lamba(lar): fonksiyonu/ışık şiddeti yetersiz	HK		
402	İlave lamba(lar): hasarlı/camı hasarlı/reflektör mat	HK		
403	İlave lamba(lar): sayısı/elektrik bağlantısı yanlış	HK		
404	İlave ışıklandırma reklam-pano ışıklandırmaları	HK		
405	İlave lamba(lar): gevşek bağlantı	HK		
Sınırlama-/Şerit takip-/Yan işaret lambaları				
406	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: yok/kısmen veya tamamen yanmıyor	AK	1 / 2 / 3 / 5	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, KAMYONET
407	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: ışık şiddeti uygun değil	HK		
408	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: montaj pozisyonları uygun değil	HK		
409	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: sayısı uygun değil	HK		
410	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: hasarlı	HK		
411	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: cam/camların rengi solmuş	HK		
412	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: İzinsiz sayıda kullanım	HK		
Kuyruk lambaları				
413	Kuyruk lamba(ları): kısmen yanmıyor/pozisyon hatası	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
414	Kuyruk lamba(ları): tamamen yanmıyor	AK		
415	Kuyruk lamba(ları): ışık şiddet uygun değil	HK		
416	Kuyruk lamba(ları): montaj alanı yanlış/kapatılmış/ sökülebilir parça üzerinde/montaj yeterli değil	AK		
417	Kuyruk lamba(ları):İzinsiz sayıda kullanım	AK		
418	Kuyruk lamba(ları): hasarlı/cam/camların rengi solmuş/ hatalı boyanmış	HK		
419	Kuyruk lamba(ları): eksik sayıda	AK		
420	Kuyruk lamba(ları): emniyetsiz	AK		

Fren lambaları				
421	Fren lamba(ları): kısmen yanmıyor/pozisyonu hatalı	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MINİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
422	Fren lamba(ları): tamamen yanmıyor	AK		
423	Fren lamba(ları): ışık şiddeti uygun değil	HK		
424	Fren lamba(ları): montaj alanı yanlış/kapatılmış/ sökülebilir parça üzerinde/montaj yeterli değil	AK		
425	Fren lamba(ları): sayısı çok fazla	HK		
426	Fren lamba(ları): hasarlı cam/camların rengi solmuş/hatalı boyanmış/değiştirilmiş	HK		
427	Fren lamba(ları): üçüncü fren lambası-montaj alanı/ bağlantısı hatalı	HK		
428	Fren lamba(ları): fren lamba müşiri arızalı	AK		
Plaka aydınlatma lambaları				
429	Plaka aydınlatma lambaları: fonksiyonunu yerine getirmiyor/montaj pozisyonu hatalı	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MINİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
430	Plaka aydınlatma lambaları: hasarlı/bağlantısı yeterli değil	HK		
431	Plaka aydınlatma lambaları: montaj talimatına uygun monte edilmemiş	HK		
432	Plaka aydınlatma lambaları: plakanın görünüşü yetersiz	HK		
Arka sis lambaları				
433	Arka sis lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor/pozisyonu uygun değil	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	MINİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL
434	Arka sis lamba(ları): hasarlı/montajı uygun değil	HK		
435	Arka sis lamba(ları): elektrik bağlantısı yanlış	HK		
436	Arka sis lamba(ları): montaj alanı yanlış/yan fren lambalarına çok yakın	HK		
437	Arka sis lamba(ları): sayısı fazla veya eksik	HK		
438	Arka sis lamba(ları): fren lambası olarak kullanılmış	AK		
439	Arka sis lamba(ları): yok	HK		
Geri vites lambası				
440	Geri vites lambası: fonksiyonunu yerine getirmiyor/pozisyonu uygun değil	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	MINİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL
441	Geri vites lambası: hasarlı/montajı uygun değil	HK		
442	Geri vites lambası: pozisyonu çok yüksek, yönü hatalı	HK		
443	Geri vites lambası: pozisyonu çok düşük, yönü hatalı	HK		
444	Geri vites lambası: elektrik bağlantısı yanlış	HK		
445	Geri vites lambası: montaj alanı uygun değil	HK		
Sinyal lambaları/Sürüş yön lambaları				
446	Sinyal lambaları: kısmen yanmıyor/ön/arka/yan lambaların pozisyonu hatalı	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MINİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
447	Sinyal lambaları: tamamen yanmıyor veya yok	AK		
448	Sinyal lambaları: camlar hasarlı, rengi solmuş	HK		
449	Sinyal lambaları: sinyal frekansı çok hızlı/çok yavaş	HK		
450	Sinyal lambaları: hatalı yanıyor	AK		
451	Sinyal lambaları: ışık şiddeti uygun değil, arka-/fren lambası ile birlikte yanıp sönüyor	HK		
452	Sinyal lambaları: montaj alanı yanlış/ hatalı boyanmış	AK		
453	Sinyal lambaları: sinyal şalteri çalışmıyor/kol kırılmış	AK		
Dörtlü ikaz sistemi				
454	Dörtlü ikaz sistemi: fonksiyonunu yerine getirmiyor/pozisyonu hatalı	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MINİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
455	Dörtlü ikaz sistemi: tamamen yanmıyor	AK		
456	Dörtlü ikaz sistemi: hatalı yanıyor	HK		
457	Dörtlü ikaz sistemi: sinyal frekansı çok hızlı/çok yavaş	HK		
458	Dörtlü ikaz sistemi: yok/lptal edilmiş	AK		
459	Dörtlü ikaz sistemi: montaj alanı yanlış	HK		
Reflektör ön/yan/arka				
460	Reflektör: yok/eksik	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MINİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
461	Reflektör: yansımaya gücü yetersiz / hasarlı	HK		
462	Reflektör: uygun olmayan alana monte edilmiş	HK		
463	Reflektör: sayısı çok fazla	HK		
464	Reflektör: hatalı renk	HK		
465	Yan reflektörler: yok/ eksik/hasarlı	HK		

İkaz işareti/İkaz Tabelası/Diğer İşaretlemeler				
466	İkaz işareti yok/İkaz üçgen reflektörü yok	HK	1/2 / 3 / 5	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, KAMYONET
467	İkaz işareti hatalı/İkaz üçgen reflektörü yok	HK		
468	İkaz tabelası yok	HK		
469	İkaz tabelası hatalı	HK		
470	Park İkaz tabelası yok/hasarlı/hatalı/DİN-özellikleri yok	HK		
471	Diğer işaretlemeler yok	HK		
472	Diğer işaretlemeler hatalı	HK		
473	Engel işareti yok	HK	1/2	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ,
474	Flaşör, yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambası yok/etkisiz	AK	7	TRAKTÖRLER
Kontrol lambaları				
475	Uzun farlar için kontrol lambası: fonksiyonunu yerine getirmiyor/yok/rengi uygun değil/ sürücünün görüş alanında değil	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
476	Sinyaller için kontrol lambası: fonksiyonunu yerine getirmiyor/yok/rengi uygun değil/ sürücünün görüş alanında değil	HK		
477	Römork sinyalleri için kontrol lambası: fonksiyonunu yerine getirmiyor/yok/rengi uygun değil/ sürücünün görüş alanında değil	HK		
478	Dörtlü ikaz sistemi için kontrol lambası: fonksiyonunu yerine getirmiyor/yok/rengi uygun değil/ sürücünün görüş alanında değil	HK		
479	Arka sis lamba(ları)için kontrol lambası: fonksiyonunu yerine getirmiyor/yok/rengi uygun değil/ sürücünün görüş alanında değil	HK		
480	Kontrol lambası: ABS için yok/ rengi uygun değil/sürücünün görüş alanında değil	AK		
481	Kontrol Lambası: Hava yastığı (Airbag) için sönmüyor/yanmıyor.	HK		
Çoklu soket/Kablo/Fiş				
482	Çoklu soket/fiş: yok/hasarlı	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
483	Çoklu soket/fiş: topraklama hatalı/topraklama yok	AK		
484	Çoklu soket/fiş: mevcut sistem için uygun değildir (12V/24V).	HK		
485	Çoklu soket: su alıyor	AK		
486	Çoklu soket: kapağı yok/kapak hasarlı	HK		
487	Kablo: kesit(ler) yeterli değil	HK		
488	Kablo: hasarlı/kısa serilmiş/çok uzun serilmiş	HK		
489	Kablo: şase-/karoseri boyunca uygun serilmemiş	HK		
Elektrik kabloları				
490	Elektrik kabloları: sürtüyor	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
491	Elektrik kabloları: yeterince emniyete alınmamış	HK		
492	Elektrik kabloları: hasarlı	AK		
493	Elektrik kabloları: uygun olarak serilmemiş	HK		
494	Elektrik kabloları: Şase-/karoseri üzerindeki delikler içinden emniyetsiz geçirilmiş	HK		
495	Elektrik kabloları: ilave tesisatlar emniyete alınmamış.	HK		
496	Elektrik kabloları: kesit yeterli değil	HK		
Akü bağlantısı/-üst kapak				
497	Akü bağlantısı: paslanmış/oksitlenmiş/gevşek	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
498	Akü bağlantısı: yok/yetersiz	HK		
499	Akü bağlantısı: Artı kutup başı üzerinde koruma kapağı yok	HK		
500	Akü: Asitli su seviyesi çok düşük	HK		

Dingiller/Tekerlekler/Lastikler/Süspansiyon				
Ön aks gövdesi, Süspansiyon, Çatal/Rotil				
501	Ön aks gövdesi/-süspansiyon: hasarlı/aşınmış/korozyona uğramış	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
502	Ön aks gövdesi: uygun değil/uygun tamirat yapılmamış.	AK		
503	Ön aks süspansiyon sistemi: aşırı boşluk/aşınma/lastik yataklama takozu hasarlı/aks cıvataları gevşek/ hasarlı	AK		
504	Ön aks süspansiyon sistemi: uygun değil/uygun tamirat yapılmamış.	HK		
505	Ön aks çatalı: zor çalışıyor/bükülmüş/çatlak/kırık/yağ sızdırıyor/korozyona uğramış	AK		
506	Ön aks çatalı: değiştirilmiş/orijinal değil	HK		
507	Ön aks: akson-/cıvatalar aşınmış/zor çalışıyor/yalpalı dönüyor	AK		
508	Ön Sol Rotil: yerinden oynamış/boşluk var.	AK		
509	Ön Sağ Rotil: yerinden oynamış/boşluk var.	AK		
510	Rotil/Alt Rotil: hasarlı/bükülmüş/kırılma tehlikesi.	AK		
511	Rotil/Alt Rotil: hatalı tamirat.	AK		
512	Rotil/Alt Rotil: uygun monte edilmemiş/emniyetsiz.	AK		
Ön Aks: Yaylar/Stabilizatör				
513	Ön yay(lar): kırılmış/hasarlı/kusurlu	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
514	Ön yay(lar): araç yere çok yakın, alt boşluk yeterli değil	HK		
515	Ön yay(lar): yayların açılması durumunda ön-gerilim yok	HK		
516	Ön yay(lar): askı donanımı yerinden oynamış/yay çanağı sıkı	HK		
517	Ön yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri) sızdırıyor/ hasarlı/yataklamalar aşınmış/hatalı ayarlanmış	HK		
518	Ön stabilizatör: uygun monte edilmemiş/ hasarlı/yataklaması kırık/yok	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL,
519	Ön stabilizatör: burulma sınırlaması yok	HK		
520	Ön yay(lar): yay pimleri/-çatalı gevşek/hasarlı	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
Ön aks: Amortisör				
521	Ön amortisör: hasarlı/yağ kaçırıyor	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
522	Ön sol amortisör: etkisi zayıf,	HK		
523	Ön sağ amortisör: etkisi zayıf,	HK		
524	Ön sol amortisör: yağ sızdırıyor	HK		
525	Ön sağ amortisör: yağ sızdırıyor	HK		
526	Ön sol amortisör: bağlantılarında boşluk,	HK		
527	Ön sağ amortisör: bağlantılarında boşluk,	HK		
Ön aks: tekerlek yataklama rulmanı				
528	Ön Sol Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk.	AK		
529	Ön Sağ Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk.	AK		
530	Ön sol tekerlek yataklama rulmanı: sesli çalışıyor	HK		
531	Ön sağ tekerlek yataklama rulmanı: sesli çalışıyor	HK		

Arka aks: Aks gövdesi/Süspansiyon/Salıncaklar				
532	Arka Aks Gövdesi/Süspansiyon: hasarlı/aşınma/ korozyona uğramış.	HK	1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
533	Arka Aks Gövdesi: uygun değil/hatalı tamirat.	HK		
534	Arka aks süspansiyon sistemi: aşınma/lastik yataklama takozları hasarlı/aks civataları gevşek/hasarlı	HK		
535	Arka aks süspansiyon sistemi: uygun değil/hatalı tamirat	HK		
536	Arka aks süspansiyon sistemi: boylamasına yataklama çubuğu yerinden kaymış	AK		
537	Arka aks salıncağı: bükülmüş/çatlak/kırık/korozyona uğramış	EM		
538	Arka aks salıncağı: değiştirilmiş/orijinal değil	HK		
539	Arka aks salıncağı: yataklama yerinden kaymış	AK		
Arka aks: Yaylar/Stabilizatör				
540	Arka yay(lar) : kırılmış/hasarlı/kusurlu	AK	1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
541	Arka yay(lar): araç yere çok yakın, alt boşluk yeterli değil	HK		
542	Arka yay(lar): yayların açılması durumunda ön-gerilim yok	AK		
543	Arka yay(lar): askı donanımı yerinden oynamış/yay çanağı sıkı/yok	AK		
544	Arka yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri) sızdırıyor/ hasarlı/yataklamalar aşınmış/hatalı ayarlanmış	AK		
545	Arka stabilizatör: uygun monte edilmemiş/emniyetsiz/ hasarlı/yataklaması kırık/yok	AK		
546	Arka yaylar : yay çatalı gevşek/boşta/hasarlı	AK		
547	Arka yay(lar): yaylar değiştirilmiş	HK		
Arka aks: Amortisör				
548	Arka amortisör: hasarlı/yağ kaçırıyor	HK	1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
549	Sol arka amortisör: etkisi zayıf	HK		
550	Sağ arka amortisör: etkisi zayıf	HK		
551	Sol arka amortisör: yağ sızdırıyor	HK		
552	Sağ arka amortisör: yağ sızdırıyor	HK		
553	Sol arka amortisör: bağlantılarında boşluk	HK		
554	Sağ arka amortisör: bağlantılarında boşluk	HK		
Arka aks: tekerlek yataklama rulmanı				
555	Arka Aks Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk/sesli çalışıyor/zor dönüyor.	HK	1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
556	Sol Arka Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk.	HK		
557	Sağ Arka Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk.	HK		
558	Sol arka tekerlek yataklama rulmanı: sesli çalışıyor	HK		
559	Sağ arka tekerlek yataklama rulmanı: sesli çalışıyor	HK		
Lastik hasarları				
560	Lastik hasar(ları): lastiğin dış yüzeyi iskelete kadar aşınmış.	AK	1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
561	Lastik hasar(ları): lastik dış yüzeyinde aşınma başlamış	HK		
562	Lastik hasar(ları): lastik profili uygun olmayan şekilde yeniden açılmış	HK		
563	Lastik hasar(ları): lastiğe batan yabancı maddeler var	HK		
564	Lastik hasar(ları): eskimiş/yüzey çatlama	HK		
565	Lastik hasar(ları): yüzeyde doku kırılması	HK		
566	Lastik Hasar(ları): doku kırılması/hasarlanması/yanak kısmında balon oluşması.	HK		
Lastik profil derinliği (sınırına ulaşıldı/çok yetersiz)				
567	Lastikler: profil derinlik sınırı aşılmış	AK	1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
568	Lastik profil derinliği: lastik tek taraflı aşınmış	AK		
569	Lastik profil derinliği: lastik sürtünme yüzeyi aynı oranda aşınmamış.	HK		
570	Lastik profil derinliği: sınırda	HK		

Lastik ebatları/modeli/tanımlama işaretleri				
571	Yanlış lastik ebadı: yük kapasitesi çok düşük/yüksek hız için uygun değil	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
572	Yanlış lastik: karma (Radial ve Cross-ply) lastik takılmış	AK		
573	Yanlış lastik: lastik-jant uyumu hatalı	AK		
574	Lastikler yanlış: dönüş yönü hatalı	HK		
Jant hasarları				
575	Jant/jantlar: hasarlı	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
576	Jant/jantlar: jant teli gevşek/yok	HK		
577	Jant/jantlar: korozyona uğramış, hava kaçırma ve kırılma tehlikesi var	HK		
578	Jant/jantlar: hatalı tamir edilmiş	HK		
Tekerlek bağlantıları				
579	Tekerlek bağlantısı:hatalı bijon cıvataları/-somunları/ gevşek	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
580	Tekerlek bağlantısı: bijon cıvataları/-somunları yok	AK		
581	Tekerlek bağlantısı: bijon cıvataları kopmuş.	AK		
Jant ebatları/tipi				
582	Hatalı jantlar	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
583	Jantlar: hatalı balans kurşunları/hatalı supap montajı.	HK		
584	Jantlar: jant kapakları/direksiyon ve fren parçaları ile uyumlu değil	AK		
Tekerlek (ön-düzen) geometrisi				
585	Tekerlek geometrisi: olması gereken ayar değerlerinde sapmalar mevcut.	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
586	Tekerlek geometrisi: alçak/yüksek ayarlanmış araç alt düzeni hatalı.	HK		
587	Tekerlek geometrisi: tek taraflı lastik aşınması var.	HK		
588	Tekerlek geometrisi: araç tek taraflı sola çekiyor.	HK		
589	Tekerlek geometrisi: araç tek taraflı sağa çekiyor.	HK		
Şase/karoseri - bağlı parçalar				
590	Karoseri/taşıyıcı parçalar: kırık/çatlak/bükülmüş	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
591	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön solda kırık/çatlak	AK		
592	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön sağda kırık/çatlak	AK		
593	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta solda kırık/çatlak	AK		
594	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta sağda kırık/çatlak	AK		
595	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sol arkada kırık/çatlak	AK		
596	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sağ arkada kırık/çatlak	AK		
597	Karoseri/taşıyıcı parçalar: cıvataları gevşek	HK		

Karoseri/taşıyıcı parçalar: korozyon				
598	Karoseri/taşıyıcı parçalar: korozyon	HK	1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8	MINİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
599	Karoseri/taşıyıcı parçalar: Ön solda korozyon	HK		
600	Karoseri/taşıyıcı parçalar: Ön sağda korozyon	HK		
601	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta solda korozyon	HK		
602	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta sağda korozyon	HK		
603	Karoseri/taşıyıcı parçalar: Sol arkada korozyon	HK		
604	Karoseri/taşıyıcı parçalar: Sağ arkada korozyon	HK		
605	Karoseri/taşıyıcı parçalar: iç kısmın solda korozyon	HK		
606	Karoseri/taşıyıcı parçalar: iç kısmın sağda korozyon	HK		
Karoseri/taşıyıcı parçalar: Cıvatalar/Perçinler/ Kaynak				
607	Karoseri/taşıyıcı parçalar: cıvatalar/perçinler/kaynaklarda paslanma/uygun olmayan/yırtılmış/hasarlı/gevşek/yok	AK	1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8	MINİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
608	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) paslanmış/yırtılmış/hasarlı/ gevşek/ön solda yok	AK		
609	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) paslanmış/yırtılmış/hasarlı/ gevşek/ön sağda yok	AK		
610	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) paslanmış/yırtılmış/hasarlı/ gevşek/orta solda yok	AK		
611	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) paslanmış/yırtılmış/hasarlı/ gevşek/orta sağda yok	AK		
612	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) paslanmış/yırtılmış/hasarlı/ gevşek/Sol arkada yok	AK		
613	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) paslanmış/yırtılmış/hasarlı/ gevşek/Sağ arkada yok	AK		
Karoser/taşıyıcı parçalar:				
614	Karoser boyutları ilgili mevzuatta belirtilen ölçülerden büyük.	AK	1 /2 /3 /5	MINİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, KAMYONET,
615	Karoser/taşıyıcı parçalar: tamirat uygun değil	HK	1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8	MINİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
616	Karoser/taşıyıcı parçalar: kaynaklı tamirat yapılmış.	HK		
Araç alt koruması/Yan korumalar				
617	Araç alt koruması: hasarlı/sıkıştırılmış/yok	HK	2 /3	KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK,
618	Araç alt koruması: yok	HK		
619	Araç alt koruması: yanlış montaj pozisyonu	HK		
620	Araç alt koruması yan koruma kapakları yok	HK		
621	Yan koruma/ları: yok	HK		
622	Yan koruma/ları: yönetmeliğe uygun değil	HK		
623	Yan koruma/ları: hasarlı/uygun monte edilmemiş	HK		
624	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi yok	HK		
Römork çeki sistemi/Beşinci teker				
625	Römork çeki sistemi/beşinci teker: hasarlı/yıpranmış/ korozyona uğramış/yırtılmış/hatalı kaynak yapılmış.	AK	2 /3	KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK
626	Römork çeki sistemi/beşinci teker: uygun monte edilmemiş/alt taban koruyucu maddesi kazanmadan monte edilmiş/izolasyon malzemesi üzerine monte edilmiş	AK		
627	Römork çeki sistemi/beşinci teker: döndürülemiyor.	AK		
628	Römork çeki sistemi/beşinci teker: tip etiketi	HK		
629	Römork çeki sistemi/beşinci teker: ön boşluk ölçüsüne uyulmamış.	AK		
630	Römork çeki sistemi/beşinci teker: kaplin cıvataları aşınmış/yataklama hasarlı/kilit sistemi bozuk.	AK		
631	Römork çeki sistemi/beşinci teker: araç üreticisine göre performanslı soğutucu/vantilatör/yok	HK		
632	Römork çeki sistemi/beşinci teker tescil belgesine işlenmemiş	AK		

033	Yük etiket(leri): yok/eksik/yanlış
-----	------------------------------------

AK

Çeki kancası ön/arka				
634	Çeki kancası: yok/erişilemiyor	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
635	Çeki kancası: arkada yok	HK		
636	Çeki kancası: ön erişilemiyor	HK		
637	Çeki kancası: arka erişilemiyor	HK		
Çeki sistemi bağlantısı				
638	Çeki sistemi: uygun monte edilmemiş/emniyetsiz/aşırı boşluk	AK	1 / 2 / 3 / 5 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, KAMYONET, TRAKTÖRLER
639	Çeki sistemi: ebatları uygun değil	AK		
Çeki sistemi: hasarlı				
640	Çeki sistemi: bükülmüş/hasarlı/çatlamış/aşınma var	AK	1 / 2 / 3 / 5 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, KAMYONET, TRAKTÖRLER
641	Çeki sistemi: hatalı tamir edilmiş	HK		
642	Çeki sistemi: şasenin bir parçası değil	AK		
643	Çeki sistemi: çatal gözlerinde çok fazla boşluk var	HK		
644	Çeki sistemi: çeki gözleri/çeki piminde çok fazla boşluk var	HK		
645	Çeki sistemi: onaysız	HK		
646	Çeki sistemi: fabrika etiketi/tip etiketi yok	HK		
647	Çeki sistemi: kapak yok	HK		
648	Çeki sistemi: cıvata yok,emniyetli değil	AK		
Çeki sistemi yerden yüksekliği/yükseklik ayarı/ destek tekeri				
649	Çeki sistemi yerden yüksekliği: çok az	HK	1 / 2 / 3 / 5 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER,
650	Çeki sistemi: ayarlı değil	HK		
651	Çeki sistemi yerden yükseklik ayarı:Tertibat çalışmıyor	HK		
652	Çeki sistemi yerden yükseklik ayarı: çubuk bükülmüş/ hatalı kaynak yapılmış	HK		
653	Çeki sistemi desteği/destek tekeri: yok/hasarlı	HK		
654	Çeki sistemi destek tekeri: ayarlanamıyor/destek braket bükülmüş	HK		
655	Çeki sistemi: yükseklik ayarı için kontrol sistemi yok	HK		
656	Yük etiketi/tip etiketi: yok/eksik/yanlış	HK		
Stepne/ -bağlantısı				
657	Stepne: bağlantısı uygun değil	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL,
658	Stepne: hasarlı/Yok	HK		
659	Stepne: keskin köşeli araç parçaları	HK		
660	Stepne: sabit kaplama yok , havasız lastiklerde jant kenarı keskin	HK		
Kalorifer/Havalandırma				
661	Kalorifer: tam olarak çalışmıyor	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
662	Kalorifer: yok/lptal edilmiş	AK		
663	Kalorifer: kumanda düğmeleri hasarlı/kumanda tel(leri) ayrılmış/hava üfleçleri çalışmıyor	HK		
664	Kalorifer: ilave kalorifer ekonomik ömrünü doldurmuş	HK		
665	Kalorifer: ek ısıtma kaloriferi arızalı/hatalı tamir edilmiş/süresine uygun olarak yenisi ile değiştirilmemiş	HK		
Yükleme kasası Taban/Yan duvarlar/Direkler				
666	Yükleme kasası boyutları ilgili mevzuatta belirtilen ölçülerden büyük.	AK	2 / 3 / 5	KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, KAMYONET
667	Taban/yan duvarlar/direkler: hasarlı/paslanmış	HK		
668	Taban/yan duvarlar/direkler: ses geliyor/bükülmüş	HK		
669	Taban/yan duvarlar/direkler: uygun monte edilmemiş/ emniyetsiz	AK		
670	Taban/yan duvarlar/direkler: taban kayganlığı uygun değil	HK		
671	Taban/yan duvarlar/direkler: taban döşemesi birleşim yerlerinde aralık var	HK		
672	Taban/yan duvarlar/direkler: yıkama suyu boşaltma delikleri yok	HK		
673	Taban/yan duvarlar/direkler: yükleme kasası ile tekerlek arası mesafe yeterli değil	HK		

Yükleme kasası Tente-İskelet/Kapaklar/Branda				
674	Tente-İskelet/Kapaklar/Brandar: hasarlı	AK	2 / 3 / 5	KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, KAMYONET
675	Tente-İskelet/Kapaklar/Branda: düzgün monte edilmemiş	AK		
676	Tente/iskelet/kapaklar: yok/eksik	AK		
677	Tente/iskelet: kapak emniyet mandalı yok/yeterli değil/ hasarlı	AK		
678	Tente/iskelet/kapaklar: kapaklar standartlara uygun değil	HK		
679	Tente/iskelet/kapaklar: gümrük için kurşun damgası bağlama sistemi yok	HK		
680	Tente-İskelet/Kapaklar/Branda: Ruhsata işlenmemiş	HK		
Damperli kasa-/Yükleme sistemi				
681	Kasa boyutları ilgili mevzuatta belirtilen ölçülerden büyük.	AK	2 / 3 / 5	KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, KAMYONET
682	Damperli-/yükleme sistemi: hasarlı/onaysız/onaysız monte edilmiş	AK		
683	Damperli-/yükleme sistemi: hidrolik/pnömatik sistem sızdırıyor	AK		
684	Damperli-/yükleme sistemi: emniyetsiz	AK		
685	Damperli-/yükleme sistemi: ikaz/ıkaz levhası yok/ okunamıyor	HK		
686	Damperli-/yükleme sistemi: topraklama bağlantısı yok/ çalışmıyor	HK		
687	Damperli-/yükleme tertibat: devrilmeye karşı gerji teli yok/ hasarlı	AK		
688	Damperli-/yükleme tertibat: devrilmeye karşı destek yok/ hasarlı	AK		
Sürücü kabini				
689	Sürücü kabini hasarlı/onaysız	HK	1 /2 /4 /5 /6 /7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
690	Sürücü kabini: kabin üzerinde korozyon hasarları/göçükler var/hasarlı	HK		
691	Kabin tipi araç tescil belgesinde belirtilen tip ile uyumuyor	HK		
692	Emniyet ropsu/kabini (tarım traktörü): yok/hasarlı/bağlantı traktör tipine uygun değil	HK		
693	Sürücü kabini: devirmesiz/uygun monte edilmemiş	HK		
Motosiklet siperliği				
694	Motosiklet siperliği: uygun monte edilmemiş	HK	8	MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
695	Motosiklet siperliği: hasarlı/yırtılmış/göçükler/kenar koruyucusu yok	HK		
696	Motosiklet siperliği: tescil belgesine işlenmemiş	HK		
697	Motosiklet siperliği: motosiklet için onaylanmamış/ uygun değil	HK		
Tehlikeli araç parçaları				
698	Tehlikeli araç parçaları/yaralama tehlikesi	AK	1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
699	Tehlikeli araç parçası: paslı keskin kenarlı karoser parçaları mevcut	AK		
700	Tehlikeli araç parçası: dışa taşan Egzoz boru(ları)	HK		
701	Tehlikeli araç parçası: keskin kenarlı su kanalı, keskin kenarlı araç plakası	HK		
702	Tehlikeli araç parçası: keskin kenarlı anten/radyatör köşeleri	HK		
703	Tehlikeli araç parçası: keskin kenarlı tampon braket(leri)/ onaysız monte edilen karoser parçaları	AK		
704	Tehlikeli araç parçası: dışta kalan civatalar/sabitleme kelepçeleri/karoseri kenar profilleri	AK		
705	Tehlikeli araç parçası: tampon ile karoser arası çok açık/ çok az/keskin kenarlar mevcut	HK		
706	Tehlikeli araç parçası: kabin içinde/yerine oturmayan şalter vb. parçalar mevcut	HK		
Çamurluklar				
707	Çamurluklar: hasarlı	HK	1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
708	Çamurluklar: yok/uygun değil	HK		
709	Çamurluklar: uygun monte edilmemiş	HK		
710	Çamurluklar: paslı	HK		
711	Çamurluklar: tekere sürüyor	AK		
712	Çamurluklar: ön sol çamurluk hasarlı/paslı	HK		
713	Çamurluklar: ön sağ çamurluk hasarlı/paslı	HK		
714	Çamurluklar: Sol arka çamurluk hasarlı/paslı	HK		
715	Çamurluklar: Sağ arka çamurluk hasarlı/paslı	HK		

Tutamaklar (Motosiklet)				
716	Tutamak(lar): hasarlı	HK	8	MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
717	Tutamak(lar): yok/eksik/sayısı yeterli değil	HK		
718	Tutamak(lar): uygun monte edilmemiş	HK		
Koruma başlığı (Motosiklet)				
719	Koruma başlığı (kask) yok	AK	8	MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
Üst yapı montaj parçaları				
720	Montaj parçaları: onaysız monte edilmiş/onaysız	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
721	Spoiler: onaysız monte edilmiş	HK		
722	Spoiler: araç ruhsatına kaydedilmemiş/hava akım yönü uygun değil	HK		
723	Spoiler: hasarlı	HK		
724	Spoiler: onaysız/yerden yüksekliği çok az	HK		
725	spoiler: seri olarak takılan spoiler sökülmüş	HK		
726	Ön tampon koruma demiri: hasarlı/tampon koruma mesafesi çok büyük	AK		
727	Ön tampon koruma demiri: onaysız/onaysız monte edilmiş	AK		
728	Sunroof-Açılır Tavan: hasarlı/emniyetsiz.	HK		
Kapılar/Motor kaputu/Kapı kolları/Kilitler/ Menteşeler				
729	Kapı(lar)/motor kaput(ları): kilitle/kilitlenmiyor/ menteşe(ler)de boşluk var	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
730	Kapı(lar)/motor kaput(ları): emniyetsiz	AK		
731	Kapı(lar)/motor kaput(ları): çekme teli/-kancası yok veya koparılmış	HK		
732	Kapı(lar)/motor kaput(ları): kısmi kilitleme pozisyonu gerekli	HK		
733	Kapı(lar)/motor kaput(ları): kilit/kilitler tam olarak çalışmıyor	HK		
734	Kapı(lar)/motor kaput(ları): kapı kolları kullanılamıyor	HK		
735	Kapı(lar)/motor kaput(ları): pas hasarları mevcut	HK		
736	Kapı(lar)/motor kaput(ları): paslı keskin köşeler mevcut	HK		
737	Kapı(lar)/motor kaput(ları): menteşeler yanlış takılmış.	HK		
Koltukların montajı/Ayak dayamaları				
738	Koltuk(lar): doğru monte edilmemiş/bağlantılar paslı/ dayama mesnedi kırılmış/onaysız/hasarlı	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
739	Koltuk(lar): ayarlama olanakları yeterli değil	HK		
740	Koltuk(lar): emniyet kilidi yok/çalışmıyor	HK		
741	Ayak dayama(ları): uygun monte edilmemiş/hasarlı/ bükülmüş	HK		
742	Ayak dayama(ları): birbirine çok yakın	HK		
743	Ayak dayama(ları): yok/eksik	HK		
Motor/Tahrik Debriyaj/Vites değiştirme				
744	Debriyaj/vites değiştirme: hasarlı	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
745	Debriyaj: ayırmıyor/aşınmış	AK		
746	Debriyaj: kaçırıyor	HK		
747	Vites değiştirme: vites çubuğu takılıyor/boşluk var	HK		
748	Vites değiştirme: fonksiyonunu yerine getirmiyor	AK		
749	Vites değiştirme: geri vites kilidi bozuk	HK		
750	Debriyaj: geri dönüş arızalı /gürültülü	AK		
751	Debriyaj pedalı üst lastiği yok/yıpranmış	HK		
Motor/Tahrik mili/Zincir/Zincir muhafazası/Toz körükleri				
752	Tahrik mil(leri): toz körükleri hasarlı/aşınmış	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
753	Tahrik mil(leri): toz körükleri patlak	HK		
754	Tahrik zinciri: aşınma	HK		
755	Tahrik zinciri: Ön gerilim çok az	HK		
756	Tahrik zinciri: Ön gerilim çok fazla	HK		
757	Zincir muhafazası: gevşek/uygun monte edilmemiş/yok	HK		
758	Zincir dişlisi: gevşek/aşınmış	HK		
759	Zincir dişlisi: diş sayısı yanlış	HK		
760	Tahrik mili: kardan mili-ara yataklaması hasarlı/boşluk var/ lastikli mafsal hasarlı	HK		

Motor/Tahrik				
761	Motor kulakları: hasarlı/aşınmış	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
762	Motor kulakları: kenardan çatlamış	HK		
763	Şanzıman kulakları: lastik takozlar şişmiş/çok yumuşak	HK		
764	Şanzıman kulakları: Kenardan çatlamış	HK		
765	Kardan mili/diferansiyel askısı: lastik takoz şişmiş/çok yumuşak	HK		
766	Kardan mili/diferansiyel askısı: kenardan çatlamış	HK		
767	Kuyruk Mili Muhafazası: hasarlı, sabit değil, yok	HK		
Motosiklet eşya taşıma/Çantalar				
768	Eşya taşıma/çantalar: onaysız monte edilmiş	HK	8	MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
769	Eşya taşıma/çantalar: hasarlı	HK		
770	Eşya taşıma/çantalar: motosiklet tipine uygun değil	HK		
771	Eşya taşıma/çantalar: onaysız/üst çanta (Top-Case) takılmış	HK		
772	Eşya taşıma/çantalar: onaysız/plaka/lamba kapanmış	HK		
773	Eşya taşıma/çantalar: keskin kenarlı/motosiklet şasesinin dışına taşıyor	HK		
Motosiklet ayağı				
774	Motosiklet ayağı: uygun monte edilmemiş	HK	8	MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
775	Motosiklet ayağı: hasarlı	HK		
776	Motosiklet ayağı: kendiliğinden geri kapanmıyor	HK		
777	Motosiklet ayağı: sürüş pozisyonunda emniyetsiz/2.Yay yok	HK		
778	Motosiklet ayağı: onaysız	HK		
779	Motosiklet ayağı: yok	AK		
780	Motosiklet ayağı: Yan dayama ayağı çok kısa	HK		
Motosiklet Selesi				
781	Sele: uygun monte edilmemiş/onaysız	HK	8	MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
782	Sele: hasarlı	HK		
783	Sele: fabrika tip etiketi yok	HK		
784	Sele: motosiklet tescil belgesine işlenmemiş	HK		
785	Sele: Sele montajı için motosiklet uygun değil	HK		
786	Sele: onaysız sele tipi	HK		
Üst yapı değişikliği				
787	Üst yapı değişikliği: motorlu kamping aracı için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK, YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL
788	Üst yapı değişikliği: işyeri aracı için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	AK		
789	Üst yapı değişikliği: servis atölyesi, servis aracı için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	AK		
790	Üst yapı değişikliği: okul servisi için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	AK		
791	Üst yapı değişikliği: kamyon/kamyonet için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	AK		
792	Üst yapı değişikliği: binek araçları için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	AK		
793	Üst yapı değişikliği: çekici araç için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	AK		
794	Üst Yapı Değişikliği: proje ile üst yapı ve/veya ölçüleri farklı.	AK		
Diğer Donanımlar				
Emniyet kemerleri				
795	Ön, arka kemer(ler): yok	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL
796	Ön, arka kemer(ler): hasarlı/aşırı uzamış/kullanılamaz durumda/onaylı değil	AK		
797	Ön, arka kemer(ler): uygun/doğru monte edilmemiş	AK		
798	Ön, arka kemer(ler): kemer kilidi/kilitleri bozuk	AK		
799	Hava Yastığı (Airbag): Hava yastığı hasarlı/devreye girdikten sonra hatalı tamir edilmiş/edilmemiş, sürücü/sürücünün yan tarafında.	AK		

Direksiyon kilidi				
800	Direksiyon kilidi: fonksiyonu yerine getiremiyor.	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
801	Direksiyon kilidi: direksiyon/direksiyon dayamaları, kontak anahtarını çekilmeden önce kilitleniyor.	AK		
802	Direksiyon kilidi: direksiyon kilitli olmasına rağmen motor çalışmaya hazır	AK		
803	Direksiyon kilidi: uygun monte edilmemiş, koparma vidaları sıkılmamış	HK		
804	Direksiyon kilidi: hatalı tamir edilmiş	HK		
805	Direksiyon kilidi: yok	HK		
İmmobilizer				
806	İmmobilizer: çalışmıyor	HK	4 / 6	TAKSİ, AMBULANS, OTOMOBİL
807	İmmobilizer: yok	HK		
808	İmmobilizer: ilgili yönetmeliğe uygunluk/onay belgesi yok	HK		
Tekerlek alt takozları				
809	Takoz(lar): yok	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL,
810	Takoz(lar): 2 adet gerekli	HK		
811	Takoz(lar): uygun monte edilmemiş	HK		
812	Takoz(lar): hasarlı	HK		
813	Takoz(lar): yanlış ebatlarda	HK		
Korna/Akustik ikazlar				
814	Korna: fonksiyonunu yerine getirmiyor	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
815	Korna: bağlantısı hatalı	HK		
816	Korna: ses gücü/ses ahengi bozuk	AK		
817	Korna: yok	AK		
818	Korna: montaj yeri uygun değil	HK		
819	Siren: montaj yeri hatalı	HK		
820	Siren: değiştirme/fonksiyonunu yerine getirmiyor	AK		
821	Hırsızlığa karşı Alarm sistemi: onaysız/çalışmıyor/yok	HK		
Takometre/Takograf/Kontrol cihazı				
822	Takometre/takograf/kontrol cihazı: onay tarihi geçmiş.	HK	1 / 2	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ
823	Takometre: çalışmıyor	AK		
824	Takograf/kontrol cihazı: montaj etiketi yok	HK		
825	Takograf/kontrol cihazı: kalibre edilmesi gerekir/kurşun mühür hasarlı/yok	AK		
826	Takograf/kontrol cihazı: yok/göstermiyor veya yanlış gösteriyor.	AK		
827	Takometre: son sürat kadar/ km/h olarak göstermiyor /AT yönetmeliğine uygun değil	AK		
828	Takograf/kontrol cihazı: ikaz lambası yanıyor	HK		
829	Takograf/Kontrol Cihazı: seri no. yanlış.	HK		
Hız sınırlayıcı				
830	Hız sınırlayıcı: çalışmıyor	HK	1 / 2	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ
831	Hız sınırlayıcı: yok	HK		
832	Hız sınırlayıcı: cihaz hatalı	HK		
833	Hız sınırlayıcı: montajı hatalı	HK		
834	Hız sınırlayıcı: kontrol belgesi/montaj etiketi geçersiz	HK		
835	Hız sınırlayıcı: kontrol belgesi/montaj etiketi yok	HK		
İlk yardım çantası				
836	İlk yardım çantası: hasarlı/içindekiler eksik	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL
837	İlk yardım çantası: yok	AK		
838	İlk yardım çantası: standartlara uygun değil veya eksik sayıda	HK		
839	İlk yardım çantası: nerede olduğu açıkça belirtilmemiş/zor ulaşılıyor	HK		

Çevre Kirliliği: Gürültü oluşumu/ Parazit önleme/Yağ, Hidrolik, Sıvı kaçaıkları			
Egzoz sistemi: Hasarlar/Bağlantılar			
840	Egzoz: hasarlı	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
841	Egzoz: hasarlı/çatlak	HK	
842	Egzoz: paslı/kaçırıyor	HK	
843	Egzoz: uygun monte edilmemiş	HK	
844	Egzoz: gürültülü/egzozun içi dökülmüş/içi paslanmış	AK	
845	Egzoz bağlantısı: gevşek/kırılmış	AK	
846	Egzoz bağlantısı: yok	AK	
847	Egzoz: ısı yalıtım sacı yok	HK	
Egzoz sistemi: Model			
848	Egzoz: ilgili yönetmeliğe uygun değil	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
849	Egzoz: çıkış boru(ları) onaysız/uygun monte edilmemiş/ilave montaj bağlantısı gerekli	HK	
850	Egzoz: çıkış boru(ları)nın yönü uygun değil	AK	
Gürültü oluşumu			
851	Gürültü oluşumu: çok gürültülü/rölantide gürültü çok yüksek	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
852	Gürültü oluşumu: hareket halinde gürültü çok yüksek	HK	
853	Gürültü oluşumu: hasarlı/ patlak veya eksik egzoz sistemi nedeniyle gürültü çok yüksek	HK	
854	Gürültü oluşumu: hava filtresi/yanlış/yok/sökülmüş	HK	
855	Gürültü oluşumu: karoserden çok ses geliyor	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
856	Gürültü oluşumu: motor hava filtresi gevşek	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
Duman oluşumu			
857	Duman oluşumu: çok fazla	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
858	Duman oluşumu: çok fazla siyah duman oluşumu	HK	
859	Duman oluşumu: çok fazla mavi duman oluşumu	HK	
Egzoz emisyonu			
860	Egzoz emisyonu: egzoz emisyon raporu yok/süresi geçmiş	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL
Parazit önleme			
861	Parazit önleme: yok/çalışmıyor	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
862	Parazit önleme: uygun değil	HK	

Yakıt/Gaz boruları,-deposu, atık gaz				
863	Yakıt-gaz boruları/depo: sızdırıyor/hasarlı/gevşek/ paslanmış	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
864	Yakıt-gaz boruları: uygun olarak serilmemiş/uygun monte edilmemiş	AK		
865	Yakıt-gaz deposu: uygun monte edilmemiş/sürtüyor	AK		
866	Yakıt pompası-filtre sızdırıyor/uygun monte edilmemiş	AK		
867	Yakıt/gaz deposu: onaysız/sızdırıyor/depo sabitleme bantı yok	AK		
868	Yakıt/gaz deposu: donanım/donanım kapakları hasarlı/ havalandırma bozuk/yok	AK		
869	Atık gaz: borular uygun serilmemiş/ısı yalıtım sacı yok	HK		
870	Sıvı gaz sistemi onaysız	AK		
871	Sıvı Gaz Sistemi: camlar üzerinde ikaz etiketleri yok	HK		
872	Yakıt/Gaz Sistemi: gaz/yakıt kesme sistemi-emniyeti arızalı/yok.	AK		
Motor/Tahrik Yağ kaçaqları				
873	Motor/tahrik: yağ kaçaqları	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
874	Motor: yağ kaçaqları	HK		
875	Motor: yardımcı ünite(lar): bağlantısı/yağ kaçaqları	HK		
876	Şanzıman: yağ kaçaqları	HK		
877	Şanzıman: boğaz yatağından yağ kaçaqları	HK		
878	Diferansiyel: yağ kaçaqları	HK		
879	Aks mili: yağ kaçaqları	HK		
Motor soğutma suyu kaçaqları				
880	Motor: soğutma suyu kaçaqları	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
881	Radatör/soğutma suyu hortum(ları): su kaçırıyor/hasarlı/ uygun monte edilmemiş	HK		
Direksiyon/Fren/Amortisör: Yağ kaçaqları				
882	Direksiyon: hidrolik yağ kaçaqları	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
883	Frenler: hidrolik yağ kaçaqları	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
884	Amortisör: hidrolik yağ kaçaqları	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
İlave kontroller				
Binişler ve İnişler				
885	Binişler ve İnişler ilgili yönetmeliğe aykırı	AK	1	MİNİBÜS, OTOBÜS
886	Binişler ve İnişler ölçüler çok küçük	AK		
887	Binişler ve İnişler ikinci giriş/çıkış gerekli	AK		
888	Binişler ve İnişlerbasamaklar arası çok yüksek/basamak yok/hasarlı.	AK		
889	Binişler ve İnişler güvenli değil	AK		
890	Binişler ve İnişler basamak aydınlatma lambası yok/yanlış/hasarlı	HK		
Kapı kapalı-/Kilit pozisyonu/Kontrol sistemi				
891	Kapı kilit pozisyon kontrolü: fonksiyonunu yerine getirmiyor	HK	1	MİNİBÜS, OTOBÜS
892	Kapı kilit pozisyon kontrolü: yok	HK		
893	Kapı kapalı pozisyonu: çok zor kapanıyor	HK		
Acil çıkışlar				
894	Acil çıkış(lar): acil cam kırma çekici yok	HK	1	MİNİBÜS, OTOBÜS
895	Acil çıkış(lar): acil çıkışlar gerektiğinde açılmıyor	HK		
896	Acil çıkış(lar): ulaşım zorluğu	HK		
897	Acil çıkış(lar): sayısı yeterli değil	HK		
898	Acil çıkış(lar): ebatları uygun değil	HK		
899	Acil çıkış(lar): belirtilmemiş	HK		

Taban halısı				
900	Taban halısı: kaymaya karşı uygun değil	HK	1	MİNİBÜS, OTOBÜS
901	Taban halısı: hasarlı/ayaklara takılma tehlikesi	HK		
Sürücü mahalli				
902	Güneşlikler: yeterli değil	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
903	Güneşlikler: yok	HK		
Oturak-/Ayakta durma-/Oturma bankı/Tutamak kolları				
904	Oturak düzeni: ilgili yönetmeliğe uygun değil	AK	1	MİNİBÜS, OTOBÜS
905	Ayakta durma yeri/tutamak kolları: ilgili yönetmeliğe uygun değil	AK		
906	Ayakta durma yeri: işaretli değil	HK		
907	Koridor genişliği yeterli değil	HK		
908	Tutamak kol(ları): uygun değil	AK		
909	Tutamak kol(ları): ulaşılamıyor/çocuklar için uygun değil	AK		
910	Tutamak kol(ları): yok	AK		
911	Oturma bankı: ilgili yönetmeliğe uygun değil	AK		
912	Oturma yerleri öğrenci taşıma için uygun değil	AK		
İletişim sistemi				
913	İletişim: sürücü ile yolcular arasında mümkün değil/kısıtlı	HK	1 / 4	MİNİBÜS, OTOBÜS, TAKSİ, AMBULANS,
Telsiz ve haberleşme cihazları (Taksi)				
914	Telsiz ve haberleşme cihazları yok/çalışmıyor	HK	4	TAKSİ
İç aydınlatma sistemi				
915	İç aydınlatma sistemi: fonksiyonu/pozisyonu yetersiz	HK	1 / 4	MİNİBÜS, OTOBÜS, TAKSİ, AMBULANS
916	İç aydınlatma sistemi: yok	AK		
Dış yazılar/tanımlamalar				
917	Dış yazılar/tanımlamalar: tam değil/hasarlı	HK	1 / 4	MİNİBÜS, OTOBÜS, TAKSİ, AMBULANS
918	Dış yazılar/tanımlamalar: yazılar yok/dış tanımlama: aydınlatma yok/arızalı	AK		
919	Dış yazılar/tanımlamalar: aydınlatma yok/arızalı	HK		
920	Dış yazılar/tanımlamalar: hat no./hat levhası tam değil/ yok/yanlış	AK		
921	Dış yazılar/tanımlamalar: ayakta-/oturma yeri levhası tam değil/yok/yanlış	HK		
922	Dış yazılar/tanımlamalar: okul servisi tabelası yok/tam değil/yanlış	AK		
923	Dış yazılar/tanımlamalar: giriş/çıkış tanımlama yazıları yok	HK		
924	Dış Yazılar/Tanımlamalar: uygun olmayan/tanımsız yazılar.	HK		
925	Dış Yazılar/Tanımlamalar (Logo-Reklam): ruhsata kayıtlı değil.	HK		
İç yazılar/tanımlamalar/Araç ruhsatına işleme				
926	İç yazılar/tanımlamalar: ayakta-/oturma yeri levhası tam değil/yok/yanlış	HK	1 / 4	MİNİBÜS, OTOBÜS, TAKSİ, AMBULANS
927	İç yazılar/tanımlamalar: özür/öler için levha tam değil/yok/ yanlış	HK		
928	İç yazılar/tanımlamalar: sigara içilmez levhası yok/hasarlı/ okunamıyor	HK		
929	İç yazılar/tanımlamalar: ilk yardım çantası üzerinde açıklama(lar) yok	HK		
930	İç yazılar/tanımlamalar: acil çıkış işaretlemesi yok	HK		
931	İç yazılar/tanımlamalar: ruhsat üzerinde okul servisi kaydı yok – araç istenen şartlara uygun değil	AK		
Yangın söndürme tüpü/				
932	Yangın söndürme tüpü: yok/eksik	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL
933	Yangın söndürme tüpü: kontrol süresi geçmiş/tanımlama yapılmamış	HK		
934	Yangın söndürme tüpü: zor görünüyor/zor ulaşıyor/sürücü yakınında değil	HK		
935	Yangın söndürme tüpü: bağlantı braket(leri) uygun değil	HK		

El lambası			
936	El lambası: fonksiyonu yetersiz	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6
937	El lambası: yok	HK	
Taksi-levhası/işletme numarası			
938	Taksi levhası: hasarlı/aydınlatma yok/bağlantısı hatalı	AK	4
939	Taksi levhası: yok	AK	
Taksi/Rengi/Reklam yazısı			
940	Renk: Tescil Belgesinde belirtilen renge uygun değil	AK	4
941	Reklam yazısı uygun değil (kapı yüzeyleri dışında)	HK	
Taksi-metre			
942	Taksi-metre: onaysız takılmış	AK	4
943	Taksi-metre: kalibrasyon geçerli değil	AK	
944	Taksi-metre: yok	AK	
945	Taksi-metre: zor okunuyor/aydınlatılmıyor	HK	
946	Taksi-metre kurşun mühür hasarlı/yok	AK	
Ambulans: Dış yazılar/tanımlamalar			
947	Dış yazılar/tanımlamalar: tam değil	HK	4
948	Dış yazılar/tanımlamalar: yok	AK	
949	Dış yazılar/tanımlamalar: aydınlatma yok/arızalı	AK	
950	Ambulans/Okul Taşıtı: araç modeli ve/veya yaşı yönetmelikte belirtilenden fazla.	HK	